


Improvements to Roads and Drains at Attur Village in Ward No.03 of Yelahanka Satellite Town Sub-Division.





	Decimal	DMS
Latitude	13.106716	13°6'24" N
Longitude	77.567972	77°34'4" E



Signature
W-03 AE

Signature
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಧೀಯನಗ
ಯಲಹಂಕಾ ಸುಬನ್ವರ್ಗ ಸುಬದಿವಿಷನ್
ಜಿ.ಜಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-10E

Improvements to Roads and Drains at Attur Village in Ward No.03 of Yelahanka Satellite Town Sub-Division.



B. Srinivas
Ward No. 03

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಯಶವಂತ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಜಿ.ಐ.ಎಂ.ಸಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-108

Drilling of Bore wells and Providing Pipeline and Improvements to Roads at SC/ST Areas in Ward No.03 of Yelahanka Satellite Town Sub-Division.



$\frac{P_{\text{ommum}}}{2503} \cdot 1E-$

ಯಲಹರಾ ರಹಸ್ಯ
ಜಿ.ಜಿ.ಎಂ.ಕೆ. ಬೆಂಗಳೂರು-೧೦೬

Improvements to Roads and Drains at Attur Village in Ward No.03 of Yelahanka Satellite Town Sub-Division.



	Decimal	DMS	
Latitude	13.101285	13°6'4" N	28°C 82°F
Longitude	77.569278	77°34'9" E	



	Decimal	DMS	
Latitude	13.101465	13°6'5" N	27°C 81°F
Longitude	77.568482	77°34'6" E	

B. Srinivas
W-03/10

S. Srinivas
ಯಲಹಂಕ ಸಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್ ಸಬ್-ಡಿವಿಷನ್
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಇ.ಎಂ.ಎ. ಬೆಂಗಳೂರು-108

Improvements to Roads and Drains at Attur Village in
Ward No.03 of Yelahanka Satellite Town Sub-Division.



	Decimal	DMS	
Latitude	13.1023	13°6'8" N	
Longitude	77.565574	77°33'56" E	26°C 79°F



	Decimal	DMS	
Latitude	13.101428	13°6'5" N	
Longitude	77.568053	77°34'5" E	

15.03.18

ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಯು.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-10